

Per conoscenza:	Capo Servizio	Carrozziere	Magazziniere	Capo Officina	Accettatore	Tecnici

© Ford Motor Company

Tutti i diritti sono riservati.

Il presente bollettino fornisce esclusivamente informazioni tecniche di servizio. Tutte le operazioni di riparazione e di sostituzione gratuite sono soggette, senza eccezioni, alle singole procedure di garanzia stabilite dalla Ford Company. Le illustrazioni, le informazioni e i dati tecnici contenuti in questa pubblicazione erano corretti al momento di andare in stampa.

**Questa nuova edizione sostituisce tutte le versioni precedenti. Fare riferimento solo alla versione elettronica di questo Bollettino Tecnico per il Servizio su FordEtis.** Il codice tempario di manodopera è stato aggiornato ed è stato aggiunto il pseudocodice FINIS 9000949.

<b>Oggetto/Anomalia:</b>	Guarnizione della portiera anteriore o posteriore allentata o divelta sul telaio laterale della portiera
--------------------------	--

<b>Modello:</b>	
Fiesta 2008.75 (07/2008-) - Solo veicoli 3 e 5 porte	Data di fabbricazione: 06/2008-07/2011 Codice di fabbricazione: 8K-BS Stabilimento di produzione: Colonia Stabilimento di produzione: Valencia

**Mercati:** Solo Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia e Italia

**Sezione:** 501-03

### Sommario

Qualora un cliente lamentasse l'allentamento o il distacco della guarnizione della portiera anteriore o posteriore sul telaio laterale della portiera, la probabile causa è l'applicazione insufficiente di adesivo in produzione.

Per eliminare questo inconveniente, incollare la guarnizione della portiera interessata al telaio utilizzando l'adesivo 2K-PU.

• **NOTA: NON è necessario montare una guarnizione di tenuta del telaio della portiera anteriore/posteriore nuova.**

L'adesivo richiesto 2K-PU e l'attrezzatura ausiliaria sono fornibili esclusivamente e direttamente da Henkel e non tramite il normale processo di fornitura dei ricambi Ford. Tutte le informazioni necessarie del fornitore sono elencate nelle presenti Istruzioni di servizio.

**Per i mercati che utilizzano l'IDS di FordEtis, fare riferimento a WB 45/2009 per informazioni relative alla policy circa l'uso di IDS di FordEtis per le riparazioni in garanzia. Se si utilizza l'IDS di FordEtis per eseguire la diagnosi dei problemi segnalati dal cliente, selezionare i sintomi appropriati, eseguire le eventuali procedure di diagnosi, riparazione e post-riparazione proposte e accertarsi di inviare a Ford il file della sessione diagnostica completata. L'inosservanza di questa procedura potrebbe ripercuotersi sulla relativa richiesta di rimborso in garanzia. Per i mercati nei quali non è disponibile l'IDS di FordEtis, eliminare questo inconveniente attenendosi alle istruzioni di riparazione allegate.**

### Ricambi necessari

Descrizione	Codice	Quantità
Adesivo 2K-PU (Teromix-6700) (EPIG) (50 ml) (utile per riparare la guarnizione di tenuta di 30 telai portiere) (contiene un ugello di miscelazione)	Henkel - Pseudo codice FINIS 9000949	1
Ugello di miscelazione quadrato (10 in meno) (se necessario)	Henkel	-
Miscelatore DMA 50 (se necessario)	Henkel	-

### Tempo di lavoro

Descrizione operazione	N. operazione / Tempo
Applicare la guarnizione della portiera su:	
Una portiera	710030C76
Ogni altra portiera	710011C76

## Codici di riparazione/richiesta di rimborso

Parte causale:	41931 ant. SX; 41932 ant. DX; 41961 post. SX; 41962 post. DX		
ACES Codice sintomo:	33		
<b>Attrezzatura d'officina</b>		<b>Codice Finis</b>	
Nastro adesivo		reperibile in commercio	
Prodotto detergente (panno all'isopropanolo o prodotto equivalente)		reperibile in commercio	
<b>Adesivo 2K-PU e attrezzatura ausiliaria</b>		<b>Fornitore</b>	<b>Informazioni sulla garanzia</b>
Adesivo 2K-PU (Teromix-6700) (EPIG) (50 ml) (utile per riparare la guarnizione di tenuta di 30 telai portiere)		Henkel*	Pseudo codice FINIS 9000949
Ugello di miscelazione quadrato (10 in meno)			
Miscelatore DMA 50			


\* Vedere il modulo di ordinazione allegato (fax). Per maggiori informazioni sui prodotti Henkel, visitare il sito <http://www.henkel.com/> selezionando il proprio paese/regione.

## Azione in produzione

Le nuove guarnizioni delle portiere saranno montate in produzione presso lo stabilimento di Colonia a partire dall'08/2011 (codice di fabbricazione BT).

## Informazioni tecniche


Zona di origine sul telaio portiera anteriore (in figura, la portiera anteriore; la portiera posteriore è simile)



<b>N</b>	<b>Descrizione</b>
-	Guarnizione esterna della portiera anteriore allentata o distaccata


## Istruzioni di servizio

Attaccare la guarnizione di tenuta esterna della portiera sul telaio


**1.  PERICOLO: Le norme di sicurezza riguardanti l'equipaggiamento del materiale fornito dal produttore devono essere scrupolosamente osservate.**

Preparare i tubi dell'adesivo 2K-PU (vedere Ricambi necessari). Fare riferimento alle istruzioni del produttore.

1. Adesivo 2K-PU (Teromix-6700) (EPIG)
2. Miscelatore DMA 50
3. Ugello di miscelazione quadrato



- 2.** Pulire la zona da riparare sul telaio portiera.
1. Contrassegnare la posizione di installazione della guarnizione di tenuta esterna della portiera con il nastro adesivo.
  2. Fermare con il nastro adesivo la parte staccata della guarnizione di tenuta esterna della portiera.
  3. Guarnizione di tenuta esterna della portiera.
  4. Asciugare le superfici adesive sul telaio portiera. Asportare le tracce residue di adesivo dal telaio portiera con un panno pulito e far asciugare la superficie adesiva. Pulire a fondo la zona da riparare utilizzando un panno all'isopropanolo o un prodotto equivalente.




**3.** NOTA: Lasciare asciugare l'adesivo 2K-PU

(tempo di essiccazione  $\geq 1$  ora). Applicare dell'adesivo 2K-PU ( $\varnothing 3$  mm) solo nella zona indicata in figura. Assicurarsi che le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di materiali estranei.

Applicare l'adesivo 2K-PU (vedere Ricambi necessari) sul telaio portiera.

- Coppia  $\varnothing$  del cordone di adesivo: 3 mm



E134941

**4. NOTA:** Se la temperatura ambiente scende al di sotto di  $10^{\circ}\text{C}$ , soffiare aria calda ( $25^{\circ}\text{C}$ ) ininterrottamente per 15 minuti.

Posizionare correttamente la guarnizione di tenuta esterna della portiera sul telaio portiera. Premere la guarnizione di tenuta esterna della portiera nella sede per almeno un minuto in modo da ottenere una completa aderenza.

- Asportare accuratamente eventuale materiale in eccesso.
- Fissare la guarnizione di tenuta esterna della portiera sul telaio portiera utilizzando il nastro.
- Far asciugare l'adesivo 2K-PU attenendosi alle istruzioni del produttore per un tempo tuttavia non inferiore a 5 ore.
- Rimuovere il nastro usato.

**5.** Se necessario, ripetere i punti da 2 a 4 sulle portiere restanti.

**Allegato tabella 1**

**Henkel - [www.Henkel.com](http://www.Henkel.com)**

**Numero**

<b>Paese</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefono</b>	<b>di fax</b>
Germania Innotech Marketing e Konfektion Rot GmbH	Hermann-Löns-Str. 1a; 76669 Bad Mingolsheim; Germania	verkauf@innotech-rot.de	0049 7253-9324076	0049 7253-9324077

**Modulo di ordinazione (Fax) da Henkel: 0049 (0)7253-9324077**

<b>Riparatore autorizzato</b>	
Nome*:	.
ID concessionaria:	.
Identificativo IVA (numero partita IVA):	.
Indirizzo*	Indirizzo per la consegna (se diverso da quello sopra indicato)*:
Cittá:	
Via:	
Paese:	
Contatto:	
Telefono:	
Numero di fax:	

Con la presente ordiniamo i seguenti articoli e confermiamo l'accettazione delle condizioni di vendita.

Firma: \_\_\_\_\_

\* Si prega di usare CARATTERI MAIUSCOLI

<b>Articolo</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Quantitá</b>
Adesivo 2K-PU (Teromix-6700) (50 ml) - Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia	IDH 264880	__
Adesivo 2K-PU (EPIG) (50 ml) - Italia	IDH 237694	__
Ugello di miscelazione quadrato (10 in meno)	IDH 142242	__
Miscelatore DMA 50	IDH 150035	__